

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Instalación de piso tipo baldosa para comedor.
Fecha	24- Abril-2019
Comunidad	San Benito, Distrito de Omar Torrijos Colon.
Ubicación	
Lugar	Escuela de San Benito.
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	2
Nombre de Part. MPSA	Aristides Martinez, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Educadores
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	Meduca
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspección condiciones actuales del comedor.
Acciones	
Resultados	Como apoyo pedido por parte de Meduca a esta escuela , se procede a realizar la inspección a los predio de plantel determinando lo siguiente: - La directiva del plantel requiere colocarle piso (baldosas) al comedor para que sea más agradable y apto para el uso de los estudiantes. - Sus dimensiones son de 7.8m x 9.9m; aproximadamente 80m², incluyendo los zócalos. - El comedor tiene una ventana de pasador que desean asegurar con una verja para asegurar los alimentos que le dan a los estudiantes.
Seguimiento	Realizar presupuesto de material y mano de obra para esta actividad.

Documentación fotográfica.

